



Injektor BMW 530d 193PS
Laufleistung 90Tkm

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Injektor leicht Verkokt.
Laufruhemessung wurde durchgeführt und dieser
Injektor war außerhalb der Toleranz.

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Hier nochmal von der Seite fotografiert.

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Nun endlich darf er im Devil Cleaner Red - "Bad" sich entkoken.

(c)2007 www.injektorreiniger.de

Weiter gehts, die Uhr zeigt 1m07sek.

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Nach 6m21sek hat sich schon viel abgelöst.

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Nach knapp 12 Minuten wurde noch
die Kupferscheibe entfernt. Es ging nach der
"Vorreinigung" einfach, als gleich am Anfang.


(c)2007 www.injektorreiniger.de



Hier sieht man nochmal, wie die restlichen Verkokungen, die selbst noch unter der Kupferscheibe waren, herausgelöst werden.

(c)2007 www.injektorreiniger.de





Und hier nun die endgültig saubere Spitze des Injektors.
Die Düsenlöcher sind hier leider nicht gut zu erkennen, aber
man sieht ganz gut die Anlaßfarben des Metalls durch die
ständige Erhitzung während des Verbrennungsvorgans.
Hinweis: Das weisse sind Fusseln vom Trockentuch.

(c)2007 www.injektorreiniger.de

